

# BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Harløse Vandværk  
Harløsevej 217  
3400 Hillerød

Analyserapport 170108-1  
8. januar 2017  
Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)  
Prøvested: Harløse Vandværk  
Prøvedato: 5. januar 2016

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvelokation	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Afgang, værk	09:10	8,4	< 1	< 1	2	28
Harløsevej 164	08:50	7,2	< 1	< 1	4	10

Metode: SM9223, 20.ed. SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

NOTE:

Der er udskiftet rør på vandværket, samt andet vedligeholdelses arbejde.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.