

# BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Harløse Vandværk  
Harløsevej 217  
3400 Hillerød

Analyserapport 170920-3  
20. september 2017  
Blad 1 af 1



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO19458)**  
Prøvested: **Harløse Vandværk**  
Prøvedato: **19. september 2017**

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvelokation	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Efter Filter	14:45	-	1 !	< 1	-	-
Afgang, værk	14:41	10,4	24 !	< 1	-	-
Harløse Skole	14:59	15,6	18 !	< 1	-	-
Harløsevej 168	15:11	14,5	11 !	< 1	-	-

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.