

# BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



**Harløse Vandværk**  
**Harløsevej 217**  
**3400 Hillerød**

**Analyserapport 170922-2**  
**22. september 2017**  
**Blad 1 af 1**



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO19458)  
**Prøvested:** Harløse Vandværk  
**Prøvedato:** 21. september 2017

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvelokation	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Efter Filter	13:42	9,9	5 !	< 1	-	-
Afgang, værk	13:37	10,3	8 !	< 1	-	-
Harløse Skole	14:02	15,5	2 !	< 1	-	-
Harløsevej 164	14:24	15,2	7 !	< 1	-	-

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.