

BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Harløse Vandværk
Harløsevej 217
3400 Hillerød

Analyserapport 170922-2
22. september 2017
Blad 1 af 1



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO19458)**
Prøvested: **Harløse Vandværk**
Prøvedato: **21. september 2017**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

| Prøvelokation | Tid | Temp. °C | Coliforme pr. 100 ml | <i>E.coli</i> pr. 100 ml | Kimtal 37 pr. ml | Kimtal 22 pr. ml |
|----------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Efter Filter | 13:42 | 9,9 | 5 ! | < 1 | - | - |
| Afgang, værk | 13:37 | 10,3 | 8 ! | < 1 | - | - |
| Harløse Skole | 14:02 | 15,5 | 2 ! | < 1 | - | - |
| Harløsevej 164 | 14:24 | 15,2 | 7 ! | < 1 | - | - |

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

| | | | | |
|--------------|------|------|----|-----|
| Vandværk: | i.m. | i.m. | 5 | 50 |
| Ledningsnet: | i.m. | i.m. | 20 | 200 |

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.