

**BAKTERIOLOGISK
DRIKKEVANDSKONTROL**



**Harløse Vandværk
Harløsevej 217
3400 Hillerød**

**Analyserapport 171001-1
1. oktober 2017
Blad 1 af 1**



**Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvested: Harløse Vandværk
Prøvedato: 27. september 2017**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

| Prøvelokation | Tid | Temp. °C | Coliforme pr. 100 ml | <i>E.coli</i> pr. 100 ml | Kimtal 37 pr. ml | Kimtal 22 pr. ml |
|---------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Afgang, værk | 11:22 | 10,3 | 6 ! | < 1 | 6 ! | 17 |

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

| | | | | |
|--------------|------|------|----|-----|
| Vandværk: | i.m. | i.m. | 5 | 50 |
| Ledningsnet: | i.m. | i.m. | 20 | 200 |

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.