

**BAKTERIOLOGISK  
DRIKKEVANDSKONTROL**



**Harløse Vandværk  
Harløsevej 217  
3400 Hillerød**

**Analyserapport 171001-1  
1. oktober 2017  
Blad 1 af 1**



**Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)  
Prøvested: Harløse Vandværk  
Prøvedato: 27. september 2017**

**MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:**

Prøvelokation	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Afgang, værk	11:22	10,3	6 !	< 1	6 !	17

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.  
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.  
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.