

BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Harløse Vandværk
Harløsevej 217
3400 Hillerød

Analyserapport 171005-7

5. oktober 2017

Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvested: Harløse Vandværk
Prøvedato: 4. oktober 2017

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

| Prøvelokation | Tid | Temp. °C | Coliforme pr. 100 ml | <i>E.coli</i> pr. 100 ml | Kimtal 37 pr. ml | Kimtal 22 pr. ml |
|----------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Efter Filter | 13:10 | 9,6 | 3 ! | < 1 | - | - |
| Afgang, værk | 13:07 | 10,2 | 2 ! | < 1 | - | - |
| Harløse Skole | 13:22 | 14,9 | 1 ! | < 1 | - | - |
| Harløsevej 164 | 13:44 | 14,8 | 3 ! | < 1 | - | - |

Metode:

Colilert

Colilert

DS/EN6222

DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

| | | | | |
|--------------|------|------|----|-----|
| Vandværk: | i.m. | i.m. | 5 | 50 |
| Ledningsnet: | i.m. | i.m. | 20 | 200 |

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.